


OMRON

Easy Cuff**HEM-RML31**

• <i>Instructions for use</i>	2	EN
• <i>Mode d'emploi</i>	6	FR
• <i>Gebrauchsanweisung</i>	10	DE
• <i>Istruzioni per l'uso</i>	14	IT
• <i>Instrucciones de uso</i>	18	ES
• <i>Gebruiksaanwijzing</i>	22	NL
• <i>Руководство по эксплуатации</i>	26	RU
• ارشادات الاستخدام	• AR	

All for HealthcareIM-HEM-RML31-E-01-08/2018
2299289-3D

17E1065

OMRON

HEM-RML31



Thank you for purchasing the OMRON arm cuff HEM-RML31. Arm circumference for this cuff is 22 to 42 cm. Please refer to the original instruction manual of your Blood Pressure Monitor.

Please follow this instruction manual thoroughly for your safety.
Please keep for future reference. For specific information about your own blood pressure, CONSULT YOUR PHYSICIAN.

⚠ Caution: Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury to the user or patient or damage to the equipment or other property.


- Use only the approved OMRON Blood Pressure Monitor for this cuff.
- Use the same arm cuff as written on the side of the product by the air jack. Do not use the other types of the arm cuffs.
- Do not wash the cuff or make it wet.

Instructions for use

Remove tight-fitting clothing or tight rolled up sleeve from your left upper arm.

Do not place the arm cuff over thick clothes.


1. Insert the air plug into the air jack securely.




2. Wrap the arm cuff firmly in place around your left upper arm.



The bottom edge of the arm cuff should be 1 to 2 cm above the elbow. Air tube is on the inside of your arm and aligned with your middle finger.





3. Secure closed with the fabric fastener.

Taking measurements on the right arm

The air tube will be at the side of your elbow.

Be careful not to rest your arm on the air tube.

Note: The blood pressure can differ between the right arm and the left arm, and therefore also the measured blood pressure values can be different. OMRON recommends to always use the same arm for measurement. If the values between both arms differ substantially, please check with your physician which arm to use for your measurement.

Maintenance

- Use a soft and dry cloth, or a soft and moistened cloth and neutral soap to clean on the arm cuff.
- Do not use petrol, thinners or similar solvents to clean the arm cuff.
- Do not store the arm cuff to extreme temperatures, humidity, direct sunlight, dust or corrosive vapours.
- Do not bend or crease the air tube excessively.

Specifications:

EN	
Product description	OMRON Blood Pressure Monitor Cuff
Model	HEM-RML31
Arm circumference	22 to 42 cm
Cuff dimensions	Not more than 653 x 160 mm (unfolded)
Cuff pressure range	Pressure: 0 to 299 mmHg
X-ray	Pressure: ±3 mmHg
Classification	Class I
Operating conditions	+10 to +40°C (50 to 104°F) 15 to 90% RH (non-condensing) 700 to 1060 hPa

Storage/ Transport conditions	-20 to +60°C (-4 to 140°F) 10 to 95% RH (non-condensing) 700 to 1060 hPa
Weight	Not more than 187g
Package contents	Cuff, instruction manual
Durable period (Service life), Warranty	1 year



This cuff fulfils the revisions of EC directive 93/42/EEC (Medical Device Directive) as well as EN1060 Non-invasive sphygmomanometers Part 1: General Requirements and Part 3: Supplementary requirements for electromechanical blood pressure measuring systems.

This OMRON product is produced under the strict quality system of OMRON HEALTHCARE Co., Ltd., JAPAN.

Symbols description	
	CE Marking
	GOST-R symbol
	LOT number
	Temperature limitation
	Humidity limitation
	Atmospheric pressure limitation
	Identifier of cuffs compatible for the device
	Cuff positioning indicator for the left arm
	Range pointer and brachial artery alignment position
	Marker on the cuff to be positioned above the artery
	Not made with natural rubber latex
	Range indicator of arm circumference to help selection of the correct cuff size

REF	Reference catalogue number
	Easy Cuff
	Intelli Wrap Cuff
	Comfort Cuff
	Technology and Design, JAPAN
	Technology and Quality, A PAN
	Date of manufacture
	Need for the user to consult the instruction manual
	Arm circumference

Date of manufacture of the cuff is encoded in the first 8 digits in the LOT number printed on the label of the cuff "LOT YYYYMMDD*" where Y = year of manufacture, M = month of manufacture and D = date of manufacture.

EN



Merci d'avoir acheté le brassard OMRON HEM-RML31. La circonférence de bras de ce bras-sard est comprise entre 22 et 42 cm. Consulter le mode d'emploi d'origine de votre tensiomètre.

**Suivre attentivement le présent mode d'emploi pour votre sécurité.
Le conserver pour s'y référer ultérieurement. Pour des informations spécifiques sur
votre propre pression artérielle, CONSULTER VOTRE MÉDECIN.**

⚠ Attention : Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures mineures ou modérées chez l'utilisateur ou le patient, ou endommager l'appareil ou tout autre équipement.

- Utiliser uniquement le tensiomètre OMRON approuvé pour ce brassard.
- Utiliser le brassard indiqué sur le côté du produit près de la prise à air. Ne pas utiliser d'autres types de brassards
- Ne pas laver ni mouiller le brassard.

Mode d'emploi



Retirer les vêtements trop serrés de votre bras gauche et descendre les manches retroussées.
Ne pas placer le brassard par-dessus des vêtements épais.

1. Insérer fermement la prise de gonflage dans la prise à air.

2. Enrouler fermement le bras droit autour de votre bras gauche.

La partie inférieure du bras droit doit être placée entre 1 et 2 cm au-dessus du coude. Le tuyau à air doit se trouver à l'intérieur du bras et dans l'alignement du majeur.



3. Refermer ouvertement la bande de tissu du bras droit.

Prises de mesures au bras droit

Le tuyau d'air doit se trouver sur le côté du coude. Veiller à ne pas poser le bras sur le tuyau à air.

Remarque : La pression artérielle peut être différente entre le bras droit et le bras gauche, et les valeurs de pression artérielle mesurées peuvent par conséquent être également différentes. OMRON recommande de toujours utiliser le même bras pour la mesure. Si les valeurs mesurées aux deux bras sont trop différentes, consulter votre médecin pour savoir quel bras utiliser pour la mesure.

Maintenance

- Le brassard doit être nettoyé à l'aide d'un chiffon doux et sec, ou à l'aide d'un chiffon doux et humide avec du vinaigre neutre.
- Ne pas utiliser d'essence, de diluant ou autre éthaïnt pour nettoyer le bras droit.
- Ne pas placer le brassard dans des endroits soumis à des températures extrêmes, à l'humidité, à la lumière directe du soleil, à la poussière ou à des températures excessivement froides ou chaudes.
- Ne pas plier ou tordre excessivement le tuyau à air.

Spécifications :

Description du produit	Tensiomètre brassard OMRON
Modèle	HEM-RML31
Circonférence du bras	22 à 42 cm
Dimensions du brassard	Pas plus de 653 x 160 mm (déroulé)
Plage de pressions du brassard	Pression : 0 à 299 mmHg
Précision	Précision : ± 3 mmHg
Classification	Classe I

FR

Conditions d'utilisation	+10 à +40 °C (50 à 104 °F) 15 à 90 % HR (sans condensation) 700 à 1060 hPa
Conditions de stockage et de transport	-20 à +60 °C (-4 à 140 °F) 10 à 95 % HR (sans condensation) 700 à 1060 hPa
Poids	Pas plus de 187 g
Contenu de l'emballage	Bracelet, mode d'emploi
Durée de vie, Garantie	1 an



Ce bracelet répond aux dispositions de la Directive CE 93/42/CEE sur les appareils médicaux et de la norme européenne EN1060, Tensiomètres non invasifs Partie 1 : Exigences générales et Partie 3 : Exigences complémentaires concernant les systèmes électromécaniques de mesure de la pression artérielle.

Ce produit OMRON est conforme aux exigences du système de qualité rigoureux d'OMRON HEALTHCARE Co., Ltd., JAPON.

Description des symboles	
	Marquage CE
	Symbole GOST-R
	Numéro de LOT
	Limitation de température
	Limitation d'humidité
	Limitation de pression atmosphérique
	Identificateur des bracelets compatibles avec l'appareil
	Indicateur de positionnement du bracelet pour le bras gauche
	Pointeur de plage et position d'alignement sur l'artère brachiale
	Repère sur le bracelet, à positionner au-dessus de l'artère

LATEX FREE	Ne contient pas de latex de bouton naturel
	Indicateur de plage de circonférence du bras pour la sélection de la taille de bras et adaptée
REF	Numéro de référence à catalogue
	Bras droit confort
	Bras droit Intelli Wrap
	Bras droit de confort
	Technologie et Conception, À PON
	Technologie et Qualité, À PON
	Date de fabrication
	L'utilisateur doit consulter le mode d'emploi
	Circonference du bras

La date de fabrication du bras droit est indiquée dans les 8 premiers chiffres du numéro de LOT imprimé sur l'étiquette du brassard « LOT YYYYMMDD* », où Y = année de fabrication, M = mois de fabrication et D = Jour de fabrication.



CARTON + PAPIER A TRIER

FR

OMRON

HEM-RML31



Vielen Dank das Sie sich für die Blutdruckmessung mit dem OMRON HEM-RML31 entschieden haben. Der Armmfang für dieses Gerät beträgt 22 bis 42 cm. Siehe Originalgebrauchsanweisung Ihres Blutdruckgeräts.

Bitte befolgen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig, damit Ihre Sicherheit gewährleistet ist.

Bitte bewahren Sie sie für späteren Nachschlagen auf. Wenden Sie sich für ausführliche Informationen zu Ihrem Blutdruck an IHREN ARZT.

⚠ Vorsicht: Zeigt eine möglicherweise gefährliche Situation an, die wenn sie nicht vermieden wird, zu leichten oder mittelschweren Verletzungen des Benutzers oder des Patienten oder Geräteschäden bei unzulässigerweise Schäden an anderen Gegenständen führen kann.

- Verwenden Sie nur das für diese Manschette zugelassene Blutdruckmessgerät von OMRON.
- Verwenden Sie die gleiche Armmanschette wie auf der Seite des Produkts an der Luftspritzbuchse aufgeführt. Verwenden Sie keine anderen Typen von Armmanschetten.
- Die Armmanschette nicht waschen und nicht nass machen.


Gebrauchsanweisung

Machen Sie Ihren linken Oberarm frei und eng

setzen Sie unter Kleidung oder aufgerollten Ärmeln.

Stellen Sie die Manschette nicht über die Kleidung.


1. Stecken Sie den Luftschlauch fest in die Luftspritzbuchse.



2. Wickeln Sie die Armmanschette fest um Ihren linken Oberarm.



Der untere Rand der Armmanschette muss 1 bis 2 cm oberhalb des Ellbogens liegen. Der Luftschlauch muss über der Innenseite Ihres Armes befinden und in Richtung Ihres Mittelfingers verlaufen.





3. Den Klettverschluss festsetzen.

Messungen am rechten Arm

Der Luftschlauch darf nicht am Ellbogen.
Abtun Sie darauf, dass Ihr Arm nicht auf dem Luftschlauch liegt.

Hinweis Der Blutdruck kann sich nicht in dem rechten und linken Arm unterscheiden, daher können auch die gleichen Blutdruckwerte unterschiedlich sein. OMRON empfiehlt daher, immer denselben Arm für Messungen zu verwenden. Falls es bei den Werten zwischen den beiden Armen sehr deutlich unterscheiden, bitten Sie mit Ihrem Arzt abgeraten, welchen Arm Sie für die Messung verwenden.

- Die Armmanschette mit einem weichen trockenen Tuch oder einem weißen angefeuchteten Tuch und neutraler Seife abwaschen.
- Zum Reinigen der Armmanschette kein Waschbenzin, Verdünner oder ähnliche Lösemittel verwenden.
- Nicht an Orten aufbewahren, die extremen Temperaturen, Luftfeuchtigkeit, direktem Sonnenlicht, Staub oder Feuchtigkeit ausgesetzt sind.
- Den Luftschlauch nicht übermäßig biegen oder klemmen.

Wartung

Technische Daten:

Produktbeschreibung	Manschette für Blutdruckmessgeräte von OMRON	DE
Modell	HEM-RML31	
Armmfang	22 bis 42 cm	
Abmessungen der Manschette	Nicht mehr als 653 x 160 mm (entfaltet)	
Manschettendruckbereich	Druck: 0 bis 299 mmHg	
Genauigkeit	Druck: ±3 mmHg	
Klassifizierung	Klasse I	
Betriebsbedingungen	+10 bis +40 °C (50 bis 104 °F) 15 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation) 700 bis 1060 hPa	

Lagerungs / Transportbedingungen	-20 bis +60 °C (-4 bis 140 °F) 10 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation) 700 bis 1060 hPa
Gewicht	Nicht mehr als 187 g
Packungsinhalt	Manometer, Gebläse und Anleitung
Nutzungsdauer (Betriebszeit), Garantie	1 Jahr



Diese Manschette erfüllt die Bestimmungen der EG-Richtlinie 93/42/EWG (Medizinprodukt-Richtlinie) sowie EN1060 Nichtinvasive Blutdruckmessgeräte Teil 1: Allgemeine Anforderungen und Teil 3: Ergänzende Anforderungen für elektromechanische Blutdruckmesssysteme.

Die Herstellung dieses OMRON-Produkts unterliegt dem strengen Qualitätssystem von OMRON HEALTHCARE Co., Ltd., JAPAN.

Beschreibung der Anwendungssymbole	
	CE-Kennzeichnung
	GOST-R-Zertifizierung
	LOT-Nummer
	Temperaturbegrenzung
	Luftfeuchtigkeitsbegrenzung
	Luftdruckbegrenzung
	Kennzeichnung der mit dem Gerät kompatiblen Manschetten
	Indikator für die Manschetteneinstellung am linken Arm
	Bereich aniger und Ausbildungposition mit der Oberarmarterie
	Markierung auf der Manschette, die oberhalb der Arterie liegen muss

LATEX FREE	Enthält kein Naturkautschuk
	Bereichsangabe für den Armmfang oder Auswahl der richtigen Manschettengröße
REF	Artikelnummer im Katalog
	Universalmanschette
	Intelli Wrap Manschette
	Komfortmanschette
	Tebnik und Design Made in Japan
	Tebnik und Qualität Made in Japan
	Herstellungsdatum
	Der Benutzer muss die Gebrauchsanweisung lesen
	Armmfang

Das Herstellungsdatum der Manschette ist in den ersten 8 Ziffern der LOS-Nummer auf dem Etikett der Manschette vermerkt „LOT YYYYMMDD**“, wobei Folgendes gilt: Y = Herstellungsjahr, M = Herstellungsmonat und D = Herstellungsstag.

DE

OMRON

HEM-RML31



Grazie per aver acquistato il bracciale OMRON HEM-RML31. La circonferenza del bracciale di questo bracciale è compresa tra 22-42 cm. Fare riferimento al manuale di istruzioni originale del misuratore di pressione arteriosa in dotazione.

Per la propria sicurezza, seguire attentamente il presente manuale di istruzioni. Conservare il manuale per farvi riferimento in futuro. Per informazioni specifiche riguardo la propria pressione arteriosa, CONSULTARE IL MEDICO CURANTE.


⚠ Attenzione: Indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può causare lesioni di lieve o media entità all'utente o al paziente oppure danneggiare l'apparecchio o causare altri danni materiali.

- Utilizzare esclusivamente un misuratore di pressione arteriosa OMRON approvato per questo bracciale.
- Utilizzare lo stesso bracciale indicato sul lato del prodotto in prossimità della presa per il tubo dell'aria. Non utilizzare altri tipi di bracciale.
- Non lavare né bagnare il bracciale.

Istruzioni per l'uso


Togliere eventuali eccessi d'abbigliamento e ringraziare la parte superiore del braccio nudo, anche mani e arrotolate troppo strettemente. Non bloccare il braccio al di sopra di indumenti pesanti.

1. Inserire saldamente l'attacco del tubo dell'aria nella presa per il tubo dell'aria.



2. Avvolgere il bracciale saldamente intorno alla parte superiore del braccio nudo.

Il bordo inferiore del bracciale deve trovarsi al di sopra del gomito, a una distanza compresa tra 1 e 2 cm. Il tubo dell'aria si trova all'interno del braccio, allineato con il dito medio.





3. Chiuse la sonda grazie al fermaglio in velluto.

Esecuzione delle misurazioni al braccio destro
Il tubo dell'aria si trova in posizione laterale rispetto al gomito.
Prendere attenzione a non appoggiare il braccio sul tubo dell'aria.

Nota: la pressione arteriosa può risultare differente e misurata sul braccio destro o sinistro, pertanto anche i valori della misurazione possono non risultare differenti. OMRON consiglia di utilizzare sempre lo stesso braccio per la misurazione. Se i valori prese entrambe le differenze sono anziché tra le due braccia, rivolgerti al medico o riferiti per informazioni sul braccio o sulla effettuare la misurazione.

- Per pulire il bracciale utilizzare un panno morbido e asciutto oppure un panno morbido inumidito e delavato neutro.
- Non utilizzare benzina, diluenti o altri solventi di tipo analogo per pulire il bracciale.
- Non conservare il bracciale in luoghi esposti a temperature estreme, umidità, luce diretta del sole, polvere o a pori orribili.
- Non piegare né attorcigliare eccessivamente il tubo dell'aria.

Manutenzione

Caratteristiche tecniche:

Descrizione del prodotto	Bracciale per misuratore di pressione arteriosa OMRON
Modello	HEM-RML31
Circonferenza del braccio	da 22 a 42 cm
Dimensioni del bracciale	Massimo 653 x 160 mm (non ripiegato)
Intervallo di pressione del bracciale	Pressione: da 0 a 299 mmHg
Precisione	Precisione: ± 3 mmHg
Classificazione	Classe I
Condizioni operative	Da +10 a +40 °C (da 50 a 104 °F) Dal 15 al 90 % RH (è nazionale) Da 700 a 1060 hPa

IT

Condizioni di conservazione e trasporto	Da -20 a +60 °C (da -4 a 140 °F) Dal 10 al 95 % RH (e non condensa) Da 700 a 1060 hPa
Peso	Massimo 187 g
Contenuto della confezione	Bracciale, manuale di istruzioni
Durata (vita operativa), Garanzia	1 anno



Questo bracciale è conforme alle disposizioni della direttiva CE 93/42/CEE (Direttiva sui dispositivi medici), nonché alla direttiva EN1060 sugli Sfigmomanometri non invasivi, Parte 1: Requisiti generali e Parte 3: Requisiti supplementari per sistemi elettromeccanici di misurazione della pressione arteriosa.

Questo prodotto OMRON è realizzato in conformità al rigoroso sistema di qualità adottato da OMRON Healthcare Co., Ltd., GIAPPONE.

Descrizione dei simboli	
	Conforme CE
	Simbolo GOST-R
	Numero di lotto
	Limite di temperatura
	Limite di umidità
	Limite di pressione atmosferica
	Identifica i bracciali compatibili con il dispositivo
	Indica dove di posizionamento del bracciale per il braccio sinistro
	Puntatore e posizione di allineamento dell'arteria brachiale
	Confronto sul bracciale da posizionare al di sopra dell'arteria
LATEX FREE	Non contiene lattice di gomma naturale

	Indica la posizione degli interruttori di controllo della pressione bracciale per la selezione della misura di bracciale o cintura.
REF	Numero di riferimento del catalogo
	Bracciale Easy Cuff
	Bracciale Intelli Wrap
	Bracciale Comfort
	Tecnologia e qualità giapponesi
	Data di fabbricazione
	L'utente deve consultare il manuale di istruzioni
	Circolare di riferimento del bracciale

La data di produzione del bracciale è indicata nelle prime 8 cifre del numero di lotto stampato sull'etichetta del bracciale: "LOT AAAAMMGG*", dove A = anno di produzione, M = mese di produzione e G = giorno di produzione.

IT



Gracias por comprar el manguito HEM-RML31 de OMRON. El perímetro del brazo para este manguito es de 22 a 42 cm. Consulte el manual de instrucciones original de su monitor de presión arterial.

Siga rigurosamente este manual de instrucciones para su seguridad.
Guarde las instrucciones para consultarlas en el futuro. Para obtener información específica sobre su presión arterial, **CONSULTE A SU MÉDICO**.


⚠ Precaución: Indica una posible situación de riesgo que, si no se evita, puede provocar lesiones menores o moderadas al usuario, o daños al equipo o a otros objetos.

- Utilice únicamente el Monitor de presión arterial de OMRON compatible con este manguito.
- Utilice el mismo manguito que se especifica en el lateral del producto junto a la toma de aire. No utilice otros tipos de manguito.
- No lave ni moje el manguito.

Instrucciones de uso


Quitese las prendas de ropa que le queden muy ajustadas al brazo izquierdo tanto cuando están remangadas y como cuando no lo están.
No coloque el manguito sobre prendas muy gruesas.


1. Introduzca con firmeza el conector para tubo de aire en la toma de aire.



2. Coloque bien el manguito en la posición adecuada en el brazo izquierdo.

La parte inferior del manguito deberá estar a una distancia de 1 a 2 cm del codo. El tubo de aire está en el interior del brazo y alineado con el dedo o raíz.





3. Cierre seguro con el ajuste de tela.

Realizar mediciones en el brazo derecho
El tubo de aire debe estar al lado del oído.
Asegúrese de no apoyar su brazo sobre el tubo de aire.

Nota: Es posible que la presión varíe del brazo derecho al izquierdo y, por lo tanto, también pueden ser diferentes los valores de presión arterial medidas. OMRON recomienda que siempre se utilice el mismo brazo para la medición. Si los valores entre los dos brazos varían sustancialmente, confirme con su médico qué brazo utilizar para las mediciones.

Mantenimiento

- Utilice un paño suave y seco o un paño suave y humedecido con jabón neutro para limpiar el manguito.
- No utilice gasolina, disolventes de limpieza o solventes similares para limpiar el manguito.
- No guarde el manguito en lugares expuestos a temperaturas extremas, humedad, luz solar directa, polvo o gases corrosivos.
- No curve ni doble el tubo de aire en exceso.

Especificaciones:

Descripción del producto	Manguito para monitor de presión arterial de OMRON
Modelo	HEM-RML31
Perímetro de brazo	De 22 a 42 cm
Dimensiones del manguito	No más de 653 x 160 mm (desdoblado)
Rango de presión del manguito	Presión: de 0 a 299 mmHg
Precisión	Presión: ± 3 mmHg
Clasificación	Clase I
Requisitos de funcionamiento	De +10 a +40 °C (de 50 a 104 °F) De 15 a 90 % de humedad relativa (no condensada) 700 a 1060 hPa

ES

Requisitos de conservación/transporte	De -20 a +60 °C (de -4 a 140 °F) De 10 a 95 % de humedad relativa (no condensada) 700 a 1060 hPa
Peso	No más de 187 g
Contenido del envase	Manguito, manual de instrucciones
Periodo de duración (vida útil), garantía	1 año



Este manguito cumple con las pautas establecidas en la directiva de la CE 93/42/CEE (Directiva relativa a los Productos Sanitarios) y también con la Parte 1: Requisitos generales y Parte 3: Requisitos complementarios para sistemas electromecánicos de medición de la presión arterial del estándar EN1060 sobre esfigmomanómetros no invasivos.

Este producto OMRON se ha fabricado en conformidad con el estricto sistema de calidad de OMRON HEALTHCARE Co., Ltd., JAPÓN.

Descripción de los símbolos	
	Mara do CE
	Símbolo de GOST-R
	Número de lote
	Limitación de la temperatura
	Limitación de la humedad
	Limitación de la presión atmosférica
	Identificador para manguitos compatibles con el dispositivo
	Indicador de posición del manguito en el brazo izquierdo
	Indicación de las medidas y posición de alineación con la arteria braquial
	La mara del manguito debe o loe re e bre la arteria
LATEX FREE	No contiene látex de caucho natural

	Indicador de las medidas del perímetro de brazo para ayudarle a seleccionar el tamaño de manguito correcto
REF	Número de referencia del catálogo
	Manguito Easy
	Manguito Intelli Wrap
	Manguito ó modo
	Tecnología y diseño, JAPÓN
	Tecnología y calidad, JAPÓN
	Fecha de fabricación
	Es necesario que el usuario consulte el manual de instrucciones
	Perímetro de brao

La fecha de fabricación del manguito está cifrada en los 8 primeros dígitos del número LOT impreso en la etiqueta del manguito "LOT AAAAMMDD*", siendo A = el año de fabricación, M = el mes de fabricación y D = el día de fabricación.

ES



Dank u voor het gebruik van de OMRON-manchet HEM-RML31. De armomtrek moet de manchet niet overschrijden. De manchet is 22 tot 42 cm. Raadpleeg hier voor de originele gebruiksaanwijzing in uw bloeddrukmeter.

Houd u ergvuldig aan deze gebruiksaanwijzing voor uw eigen veiligheid.
Bewaar de gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik. Voor specifieke informatie over uw eigen bloeddruk, RAADPLEEG UW ARTS.

⚠ Let op: Geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die, wanneer deze niet vermeden wordt, kan leiden tot licht tot matig letsel bij de gebruiker of patiënt of tot schade aan de apparatuur of aan andere eigendommen.

- Gebruik alleen de goedgekeurde OMRON-bloeddrukmeter voor deze manchet.
- Gebruik dezelfde armmanchet als wordt vermeld bij de luchtslangaansluiting op de zijkant van het product. Gebruik geen ander type armmanchet.
- Was de manchet niet en maak deze niet nat.

Gebruiksaanwijzing

Verwijder strakzittende kleding of strak opgerolde mouwen aan de linkerkraag. Plaats de armmanchet niet over de kleding.



- Steek de plug aan de luchtstang stevig in de luchtstangaansluiting.

- Breng de armmanchet stevig aan rond de linkerkraag.

De onderrand aan de armmanchet moet zo'n 1 tot 2 cm boven de elleboog bevinden. De luchtstang bevindt zich aan de binnenkant van de arm in één lijn met de middelvinger.



3. Druk de stoffen sluiting stevig vast.

Metingen uitvoeren aan de rechterarm

De lub ts ang beïv ndt is b aan de elleboogjde. Let erop dat u met uw arm niet op de lub ts ang ruß.

Opmerk ng: de bloeddruk in uw link rarm is n
e rb illen a n die in uw reb terarm,
waardoor ook de gemeten bloeddruk-
waarden k nnen e rb illen. OMRON
raadt u aan altijd dezelfde arm te
gebruik n v or het meten a n de
bloeddruk. Als de bloeddruk in beide
armen s bt antieel e rb ilt, v aagt
u aan uw arts wella arm u v or het
meten moet gebruik n.

Onderhoud

- Gebruik een zachte, droge doek of een zachte,
v b tige doek en neutrale z ep v or het reinigen
a n de armmab et.
- Gebruik geen benzine, verdunners of verge-
lijb are olopn iddelen om de armmab et te
reinigen.
- Sla de manchet niet op waar deze wordt bloot-
gesteld aan ek reme temperaturen, v b tigheid,
direct zonlicht, stof of bijtende dampen.
- Buig of pers de luchtslang niet te veel.

Specificaties:

Productbeschrijving	OMRON-manchet voor bloeddrukmeter
Model	HEM-RML31
Armomtrek	22 tot 42 cm
Afmetingen manchet	Niet meer dan 653 x 160 mm (uitgeklapt)
Drukbereik van manchet	Druk: 0 tot 299 mmHg
Nauwkeurigheid	Druk ±3 mmHg
Classificatie	Klas I
Omstandigheden tijdens bedrijf	+10 tot +40 °C (50 tot 104 °F) 15 tot 90 % RV (onder o ndens tie) 700 tot 1060 hPa

NL

Omsandigheden tijdens opslag/transport	-20 tot +60 °C (-4 tot 140 °F) 10 tot 95 % RH (onder ophdening) 700 tot 1060 hPa
Gewicht	Niet meer dan 187 g
Inhoud in de verpakking	Manchet, gebruiksaanwijzing
Gebruiksduur (levensduur), garantie	1 jaar



Deze manchet voldoet aan de eisen van EG-richtlijn 93/42/EEG (Richtlijn medische apparatuur) en aan EN1060, niet-invasieve sphygomanometer deel 1: Algemene vereisten en deel 3: Aanvullende vereisten voor elektromechanische bloeddrukmeetsystemen.


Dit OMRON-product is geproduceerd volgens het strenge kwaliteitssysteem van OMRON HEALTHCARE Co., Ltd., JAPAN.

Beschrijving van symbolen	
	CE-merk elektronisch
	GOST-R-symbool
	Partijnummer
	Temperatuurbegrenzing
	Voltigheid begrenzing
	Luchtdrukbegrenzing
	Identificatie van manchetten die compatibel zijn met het apparaat
	Indicatie voor positivering aan de manchet of de linkerarm
	Bereik aanduiding en positie of uitlijning met slagader
	Markering op de manchet die boven de slagader moet worden geplaatst
LATEX FREE	Bevat geen natuurrubberlatex
	Bereik indicatie voor armomtrek om te helpen bij het kiezen van de juiste manchetmaat

REF	Referentienummer catalogus
	Easy manchet
	Intelli Wrap-manchet
	Comfortmanchet
	Teb nologie en ontwerp, A PAN
	Teb nologie en w aliteit, A PAN
	Product iedatum
	Noodzaak voor de gebruiksaanwijzing te raadplegen
	Armomtrek
De productiedatum van de manchet is gecodeerd terug te vinden in de eerste 8 cijfers van het partijnummer dat is afdrukken op het label van de manchet "LOT JJJJMMDD*" waarbij J = productiejaar, M = productiemaand en D = productiedag is	

NL

OMRON HEM-RML31



Благодарим за покупку манжеты OMRON HEM-RML31. Окружность плеча для данной манжеты составляет от 22 до 42 см. См. оригинальное руководство по эксплуатации измерителя артериального давления и частоты пульса.

Для вашей безопасности неукоснительно выполняйте инструкции, приведенные в настоящем руководстве по эксплуатации и руководстве по эксплуатации к основному прибору.
Сохраните его для получения необходимых сведений в будущем. Чтобы получить информацию относительно вашего артериального давления,
ВСЕГДА КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧОМ.

Медицинское назначение

Манжеты предназначены для совместного использования с измерителями артериального давления и частоты пульса OMRON для измерения артериального давления и частоты пульса человека. Принцип действия описан в руководстве по эксплуатации к основному прибору.

Круг пользователей

Данное изделие предназначено для взрослых, способных понять настоящее руководство по эксплуатации, и окружность плеча которых находится в диапазоне, указанном на манжете.

Сфера применения

Манжеты предназначены для домашнего использования.


⚠ Внимание! Обозначает потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может привести к травмам легкой или средней тяжести, а также к повреждению оборудования или другого имущества.

- Данную манжету используйте только с подходящими приборами для измерения артериального давления и частоты пульса OMRON.
- Используйте манжету, которая указана на боковой части измерителя артериального давления рядом с воздушным гнездом. Не используйте манжеты других типов.
- Не стирайте манжету и не допускайте ее намокания.

Изделие не подлежит ремонту и техническому обслуживанию, при обнаружении неисправностей обратитесь в центр технического обслуживания OMRON.

Инструкция для пользователя

Снимите с левого плеча плотно прилегающую одежду или плотно закатанный рукав. Не накладывайте манжету поверх плотной одежды.



- Плотно вставьте воздушный штекер в воздушное гнездо.

- Плотно оберните манжету вокруг левого плеча.

Нижний край манжеты должен находиться на 1–2 см выше локтя. Воздуховодная трубка должна быть обращена вниз вдоль внутренней стороны руки и находиться на одной линии со средним пальцем.

- Убедитесь, что тканевая застежка-липучка застегнута.

Измерение давления на правой руке
Воздуховодная трубка будет располагаться со стороны локтя.
Соблюдайте осторожность, чтобы не пережать рукой воздуховодную трубку.

Примечание. Артериальное давление на правой и левой руке может быть различным; по этой причине могут различаться и его измеренные значения. Компания OMRON рекомендует всегда измерять давление на одной и той же руке. В случае существенного различия между значениями на разных руках необходимо обратиться к врачу и определить, на какой руке следует проводить измерения.

RU

Уход

- Используйте мягкую и сухую ткань или мягкую и смоченную нейтральным мылом ткань для очистки манжеты.
- Не используйте бензин, разбавители и растворители для чистки манжеты.
- Не храните манжету в местах, подверженных воздействию высокой температуры, относительной влажности, прямого солнечного света, а также в местах скопления пыли и коррозионных испарений.
- Не скручивайте и не перегибайте воздуховодную трубку.

Утилизация

Чтобы предотвратить возможный ущерб для окружающей среды вследствие неконтролируемой утилизации отходов, пожалуйста, отделите это изделие от других типов отходов и утилизируйте его надлежащим образом для рационального повторного использования материальных ресурсов.

Технические характеристики

Наименование	Манжета компрессионная для измерителей артериального давления и частоты пульса OMRON
Модель	HEM-RML31
Окружность плеча	от 22 до 42 см
Габаритные размеры манжеты (Ш x В)	не более 653 x 160 мм
Диапазон давления в манжете	от 0 до 299 мм. рт. ст.
Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении давления воздуха в компрессионной манжете	±3 мм. рт. ст.
Класс риска	Класс I
Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха относительная влажность атмосферное давление	от 10 до 40 °C (от 50 до 104 °F) от 15 до 90 % (без конденсата) от 700 до 1060 гПа
Условия хранения и транспортирования: температура окружающего воздуха относительная влажность атмосферное давление	от -20 до 60 °C (от -4 до 140 °F) от 10 до 95 % (без конденсата) от 700 до 1060 гПа
Масса манжеты (г)	не более 187 г
Комплект поставки	Манжета компрессионная, воздуховодная трубка, воздушный штекер, руководство по эксплуатации
Срок службы, гарантия	1 год



Данная манжета удовлетворяет требованиям директивы EC 93/42/EEC (директива по медицинским приборам), а также стандарту EN1060 «Неинвазивные сфигмоманометры», часть 1: «Общие требования» и часть 3: «Дополнительные требования для электромеханических систем измерения артериального давления».

Данный продукт OMRON изготовлен при строгом контроле качества компании OMRON HEALTHCARE Co., Ltd., ЯПОНИЯ.

Расшифровка условных обозначений, значков, символов и пиктограмм, которые, в зависимости от изделия и модели, могут располагаться на изделии, товарной упаковке и в сопроводительной документации

	Знак соответствия директиве ЕС
	Знак соответствия при добровольной сертификации
LOT	Код (номер) партии
	Температурный диапазон
	Диапазон влажности
	Ограничение атмосферного давления
	Манжеты совместимые с устройством
	Метка для правильного расположения манжеты на левой руке
INDEX	Указатель диапазона и расположения плечевой артерии
	Указатель расположения плечевой артерии
LATEX FREE	Не содержит натуральный латекс
	Указатель диапазона окружности плеча для помощи в подборе правильного размера манжеты.
REF	Номер по каталогу производителя
	Манжета легко фиксируется на руке
	Преформированная манжета

RU

	Предформированная манжета
	Технология и дизайн, Япония
	Технология и качество, Япония
	Дата изготовления
	Обратитесь к руководству по эксплуатации
	Окружность плеча

Дата производства манжеты зашифрована в первых восьми знаках LOT номера, напечатанного на шильдике манжеты «ЛОТГГГГММДД*», где Г = год производства, М = месяц производства и Д = день производства.

— | —



RU

31

— | —

رقم الكاتالوج المرجعي	REF
شريط ضاغط سهل الارتداء	
شريط ضاغط ذكي	
شريط ضاغط مريح	
التقنية والتصميم، اليابان	 . 
التقنية والجودة، اليابان	 . 
تاريخ التصنيع	
حاجة المستخدم إلى الرجوع إلى المعلومات الواردة بدليل الإرشادات	
محيط النزاع	

يوجد تاريخ التصنيع مدوناً على الشريط الضاغط بشكل كودي في الأرقام الثمانية الأولى في رقم التشغيلة (LOT) المطبوع على بطاقة الشريط الضاغط "LOT YYYYMMDD*", حيث Y = عام التصنيع، M = شهر التصنيع، و D = يوم التصنيع.

من ٢٠٠ إلى ٦٠٤ درجة مئوية (من -٤ إلى ١٤٠ درجة فهرنهايت) رطوبة نسبية من ٩٥ إلى ١٠٪ (غير مناسبة للتكلف) معدل ضغط جوي من ٧٠٠ إلى ١٠٦٠	الظروف المناسبة للتخزين/النقل
لا يزيد عن ١٨٧ جرام	الوزن
دليل إرشادات التثبيط الضاغط للذراع	محظيات العلبة
سنة واحدة	مدة التحمل (عمر الخدمة)، الضمان



يلبي هذا التثبيط الضاغط أحكام توجيه EC 93/42/EEC (توجيه الأجهزة الطبية) بالإضافة إلى المتطلبات العامة من الجزء الأول من لائحة لأجهزة قياس الضغط الدموي غير الجراحية، والمتطلبات الإضافية من الجزء الثالث لأنظمة قياس الضغط الدموي الكهروميكانيكية.

هذا المنتج من OMRON تم إنتاجه في ظل نظام الجودة الصارم الذي تنتهجه شركة OMRON HEALTHCARE Co., Ltd., JAPAN

شرح الرموز	
علامة التوافق مع الاتحاد الأوروبي	
GOST-R رمز	
رقم التسلسلية	
حدود درجة الحرارة المناسبة	
حدود الرطوبة المناسبة	
حدود الضغط الجوي المناسب	
علامات تحديد الشرائط الضاغطة المتفقة مع الجهاز	
المؤشر الخاص بموضع التثبيط الضاغط للذراع الأيسر	
مؤشر النطاق والوضع الخاص بالمحاذاة مع الشريان العضدي	
علامة بالشريط الضاغط للإشارة إلى وجوب وضعه فوق الشريان	
تم التصنيع دون استخدام لاتكس المطاط الطبيعي	
مؤشر نطاق محيط الذراع المساعدة على تحديد الحجم الصحيح للشريط الضاغط	

٣. مغلق بإحكام بمثبت من القماش.



اجراء القياس باستخدام الذراع الامين
سيكون خرطوم الهواء بجانب مرافقك.
تجنب القيام بإسناد ذراعك على خرطوم الهواء.

ملاحظة: قد يختلف ضغط الدم من النذر الاعيin للأيسر ، ولهذا فقد تختلف فحص ضغط الدم التي يتم قياسها. إذاً نوصي OMRON باستخدام نفس النذر اعى عند القاس، أما إذا كان هناك اختلاف جوهرى بين فحص ضغط الدم للذراعين، فيرجى مراجعة طبيب لتحديد أي الذراعين يجب استخدامه عند القاس.

- استخدم قطعة قماش ناعمة وجاقة، أو قطعة قماش ناعمة ورطبة مع صابون معتدل لتنظيف الشريط الضاغط للذراع
 - لا تستخدم البنزين أو سائل تخفيف الدهان لمدبات مشابهة لتنظيف الشريط الضاغط للذراع
 - لا تقم بتحذير الشريط الضاغط للذراع في أماكن معروضة لدرجات الحرارة المفرطة أو الارتفاع أو المروطة أو ضوء الشمس المباشر أو الغبار أو الأشعة المسية للطاولة.
 - لا تقم بطيء أو ثني خرطوم الهواء بشكل زائد.

الصياغة

مواصفات:

الشرط الضاغط لجهاز قياس ضغط الماء من OMRON	صف المنتج
HEM-RML31	طراز
من ٤٢ إلى ٢٢ سم	حيوط الذراع
لا يزيد عن ٦٥٣ ملم (دون طبل)	بعد الشرط الضاغط للذراع
الضغط: من ٣٩٩ إلى ٦٠٠ مليبرنزاً زنبقياً	طاقة الضغط الخاص بالشرط الضاغط
الضغط: ٣٤ مليبرنزاً زنبقية	ذاتية
الفئة ١	تصنيف
من ١٠ إلى ٤٤ درجة مئوية (من ٥٠ إلى ١٠ درجة فهرنهايت) رطوبة نسبية من ٩٠ إلى ٩٤٪ (غير مسببة للتكتف) معدل ضغط جوي من ٧٠٠ إلى ١٠٠٠	ظروف المناسبة للتشغيل

OMRON

HEM-RML31



شكراً لشرائك الشريط الضاغط للذراع من OMRON HEM-RML31. يبلغ محيط الذراع لهذا الشريط الضاغط من 22 إلى 24 سم، يرجى الرجوع إلى دليل الإرشادات الأصلي الخاص بجهاز قياس ضغط الدم.

يرجى اتباع الإرشادات الواردة في دليل الإرشادات الذي بين يديك بالكامل للحفاظ على سلامتك.
ويرجى الاحتفاظ به للرجوع إليه لاحقاً للتعرف على معلومات محددة عن ضغط الدم لديك،
عليك باستشارة طبيبك دائماً.

نٌنْبِيُّ: للإشارة إلى مخاطر محتملة قد ينبع عن عدم تجنبها حدوث إصابات بسيطة أو متعددة للمستخدم أو المريض أو حدوث ثلف بالجهاز أو آية ممتلكات أخرى.


- يجب استخدام جهاز قياس ضغط الدم الموصى به من OMRON مع هذا الشريط الضاغط.
- استخدم نفس الشريط الضاغط للذراع حسب الإرشادات المكتوبة على جانب المنتج باستخدام مقياس خرطوم الهواء.
- لا تستخدم الأنواع الأخرى من الشريط الضاغط للذراع.
- لا تغسل الرابط الضاغط أو تبللها.

إرشادات الاستخدام

قم بخلع آية ملابس ضيقة أو آية أكمام مطوية بabajoكم من على الجزء العلواني من الذراع الأيسر.


لا تضع الشريط الضاغط للذراع فوق ملابس سميكه.

1. أدخل قابس خرطوم الهواء في مقياس خرطوم الهواء بabajoكم.



2. قم بلف الشريط الضاغط للذراع بشكل ثابت في موضعه الصحيح حول الذراع العلوية اليسرى.

ينبغي أن يكون الجزء السفلي من الشريط الضاغط للذراع على ارتفاع 1 إلى 2 سم فوق المرفق. تكون خرطوم الهواء على الجانب الداخلي من ذراعك مع محاداته لإصبعك الأوسط.



Manufacturer Fabricant Hersteller Fabricante Produttore Fabrikant Производитель الشركة المصنعة 	OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO, 617-0002 JAPAN
EU-representative Mandataire dans l'UE EU-Representant Representante en la UE Rappresentante per l'UE Vertegenwoordiging in de EU Представитель в EC جهة التمثيل بالاتحاد الأوروبي	OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, THE NETHERLANDS www.omron-healthcare.com
Production facility Site de production Produktionsstätte Planta de producción Stabilimento di produzione Productiefaciliteit Производственное подразделение منشأة التصنيع	OMRON DALIAN Co., Ltd. No. 3, Song Jiang Road, Economic and Technical Development Zone, Dalian 116600, China
Subsidiaries Succursales Niederlassungen Empresas filiales Consociate Dochterondernemingen Филиалы الشركات التابعة	<p>OMRON HEALTHCARE UK LTD. Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, UK www.omron-healthcare.com</p> <p>OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH Konrad-Zuse-Ring 28, 68163 Mannheim, GERMANY www.omron-healthcare.com</p> <p>OMRON SANTÉ FRANCE SAS 14, rue de Lisbonne, 93561 Rosny-sous-Bois Cedex, FRANCE Uniquement pour le marché français: OMRON Service Après Vente N° Vert 0 800 91 43 14 www.omron-healthcare.com</p>

Made in China
Fabriqué en Chine
Hergestellt in China
Fabricado en China

Prodotto in Cina
Geproduceerd in China
Сделано в Китае
صنع في الصين